

Notas de versão da atualização do driver ISIS dos scanners Kodak da série i600

Resumo da versão do driver ISIS eki600_2.0.10807.28001

Data: 28.07.08

Novos recursos da versão 2.0.10711.12001:

1. (nenhum)

Aprimoramentos da versão 2.0.10711.12001:

1. ISIS#2943-O formato da data da impressora não pode ser alterado de "DDD" para "YYYYDDD"
2. ISIS#2944-A função de formato da data da impressora fica desativada ao digitar "%Y" no Modelo de formato e, em seguida, excluí-la.
3. PR#12051 e PR#11669-As seqüências de impressão (%2Y %3Y %4Y %5Y) do calendário Juliano não são funcionais ou não estão disponíveis no driver
4. ISIS#2600-A configuração de contraste não continua no Kodak i660
5. ISIS-2552-O scanner Kodak i620 [apenas na interface alemã] apresenta problemas com configurações de fluxo múltiplo (a remoção de bordas funciona para o primeiro fluxo, mas não para o segundo)