

Versão integrada 3.0 do Kodak Scan Station 100 Organizador de configuração 3.0 22/07/08

Instruções de instalação

Faça o download do novo software Scan Station e coloque-o no diretório temporário ou inicialize o arquivo auto-executável da web.

Ele contém os seguintes arquivos:	
Novo aplicativo de configuração ver. 3.0	ConfigurationApp.exe
Novo ÍCONE de configuração do Scan Station	configurationapp.ico
Software integrado do Kodak Scan Station ver. 3.0	KSS100update.exe
Um ARQUIVO ADMIN para permitir a atualização do software	kss100.xml
Estas instruções de instalação	KSSv3.0_installation_Instructions.pdf

Clique duas vezes e inicialize a atualização do software auto-executável que você acabou de obter por download.

NOVO aplicativo de configuração 3.0

Por padrão, o utilitário de descompactação automaticamente substituirá o novo ConfigurationApp.exe e adicionará o novo arquivo ICON ao **local padrão** onde o aplicativo Organizador de configuração do Kodak Scan Station 100 está atualmente instalado em seu computador. Se você instalou o aplicativo Organizador de configuração em um outro local que não seja o padrão, coloque manualmente o arquivo ConfigurationApp.exe e todos os outros arquivos associados nesse novo local e sobrescreva os arquivos antigos.

Esse novo aplicativo Organizador de configuração deve ser usado agora para editar e criar novos perfis de usuário e do Scan Station.

Atualizando o Scan Station para o NOVO SW 3.0

Copie o arquivo de atualização KSS100update.exe versão 3.0.0.5 e o arquivo kss100.xml em uma unidade flash em branco.

Esses arquivos foram carregados automaticamente no local padrão para o Organizador de configuração

Localize esses arquivos neste caminho: C:\Arquivos de programas\Kodak\Scan Station 100\embedded 3.0.0.5 update

Insira a unidade flash USB no Kodak Scan Station 100 e siga todas as solicitações da atualização.

Reinicialize o Scan Station.

• Verifique a versão do software carregado no Scan Station passando o mouse sobre o ícone "i". Quando a unidade USB for criada com esses dois arquivos, ela pode ser usada para repetir outras atualizações do Scan Station.

Novos recursos para essa versão:

Para obter uma descrição mais detalhada e o uso desses novos recursos, consulte os novos guias de administradores e usuários.

- Novos recursos de segurança:
 - Login seguro com LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 - Criptografia de chave privada de PDF
 - Opção para ativar/desativar a digitalização em uma unidade USB portátil
 - Capacidade de logout na conclusão
- Novos aprimoramentos para administradores de sistemas:
 - Registro de atividades ampliado para incluir informações autenticadas de usuário
 - Agrupamentos de tarefas para perfis pré-selecionados
 - Capacidade de estender a pesquisa LDAP a pastas de rede configuradas
 - Capacidade de ocultar o caminho completo da rede
 - Recurso de digitalização rápida que permite iniciar a digitalização imediatamente
- Novos aprimoramentos para usuários:
 - Capacidade de estender o lote de documentos: isto é, incluir documentos no alimentador sem iniciar um novo lote
 - Idioma do OCR selecionável
 - Capacidade de criar arquivos PDF individuais a partir de um lote de documentos de várias páginas
 - Formato TIFF com JPEG incorporado para aplicativos relacionados ao setor de saúde

Observação sobre FAX recebido e enviado: capacidade:

O recurso de fax requer o acessório de fax-modem do Kodak Scan Station 100 e um Scan Station com número de série maior que 45325000 - Número do catálogo 128 0528 (O acessório inclui: cabo USB, cabo telefônico e modem USB)

O Kodak Scan Station 100 com número de série 45325000 ou acima já está pronto para fax-modem. O Kodak Scan Station 100 com um número de série menor que 45325000 não foi fabricado com os drivers de dispositivo necessários para o acessório de fax-modem. Portanto, o recurso de fax não está disponível em um Scan Station com número de série menor que 45325000. Todos os novos recursos listados acima, com exceção do fax, estarão disponíveis ao atualizar um Kodak Scan Station 100 com um número de série menor que 45325000 para a versão 2.0. Se quiser o recurso de fax no Scan Station com um número de série menor que 45325000, entre em contato com os Serviços Kodak: Estados Unidos e Canadá 1-800-822-1414.

Para todas as demais regiões acesse www.kodak.com/go/disupport para entrar em contato com o Serviço e obter opções de atualização.